

Touareg 3.0tdi 2008 Motorproblem/Notlauf

Beitrag von „Touareg_kx_53“ vom 1. Dezember 2024 um 19:50

ja klar

Fehlercode 00493 und die Stabilitätskontrollleuchte leuchtet, der Fehlercode lautet:

00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)

014 - Defekt.