

4.0 TDI Kontrollleuchte nach Sportluftfilter Einbau

Beitrag von „ardapal27107“ vom 13. März 2025 um 15:23

[Zitat von TomT](#)

Moin,

hast du den Filter so stark eingeölt das sich das Öl nach einigen Kilometern auf dem Sensor abgelagert hat ?

Soweit ich weiß ölt man die nicht direkt . Die kommen schon geölt . Sobald ich den normalen Luftfilter einbaue und den Fehlercode lösche kommt auch nichts mehr tatsächlich