

Stellmotor Differentialsperre hinten ausbauen

Beitrag von „Touareg KA“ vom 2. April 2025 um 21:22

Vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Was mache ich denn nun mit der Abgerissenen Schraube? Die andere wo teilweise Freiliegt, wo ein Stück vom Gehäuse des Stellmotors rausgebrochen ist, wird sich wohl mit dem Aluminium verschweißt haben, oder? Die oberen Schrauben kann ich ja nicht sehen. Noch kann ich ja fahren..... die Fehlermeldung ABS und ESP im Display kommen sporadisch. Sind die mal da, Motor aus, wieder starten, Fehler weg.