

Touareg V10 mit div. Fehlermeldungen

Beitrag von „DU 3000“ vom 19. April 2025 um 12:34

Wenn ich das richtig deute, sind beide LMM defekt und eine Lamdasonde.

Aber es müssten doch beide defekte mit dem VCDS über die sollwerte geprüft werden können.
?!

Aber schon mal ein guter Hinweis mit den 2 Steuergeräten. 