

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „agroetsch“ vom 26. April 2005 um 16:54

Hallo,

also, heute bekomme ich den Dicken erstmal wieder.

Der Stellmotor sollte getauscht werden, da habe ich wohl aber schon die "optimierte" Version..

Nächster Punkt auf der Liste der möglichen Ursachen ist das Verteilergetriebe. Das wird jetzt (wohl über WOB) geordert, wenn es da ist, bekomme ich Bescheid.

Bis dahin soll ich Fahrten im Dorf (viel abbiegen mit 90 Grad) meiden, damit ich die Reifen nicht ruiniere (Sägezähne). Wenigstens ein Tipp... Also den Dicken stehen lassen und unseren Sharan nehmen, da kann ich eigentlich gleich den Leihwagen behalten, das ist auch einer (allerdings ein 130PS 😞)... Also abwarten und :trinken