

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „agroetsch“ vom 4. Mai 2005 um 20:44

Zitat von TJ2

Bei meinem T. (R5 Schalter - EZ 01/04) wurde nach Reklamation sofort das VTG gewechselt. Jetzt ist Ruhe.

Gruss
Thomas

Hallo,

nun ja.. Heute wurde beim 😊 erstmal auf Anweisung aus WOB ein Softwareupdate durchgeführt. Haben aber selber bei der Fahrt aus der Halle schon gemerkt dass es sinnlos war. Hatte ich ihnen auch gleich gesagt 😞

Also wird jetzt das VTG neu gemacht, eeendlich. Aber ich habe auch keine große Lust auf größere Tauschaktionen, deswegen war es mir erstmal ganz Recht dass andere Dinge vorher ausprobiert werden. Habe sowieso Urlaub diese Woche 🙄