

Wasser an C+D Säulen

Beitrag von „Dieter131“ vom 9. Mai 2005 um 11:46

Zitat von rollo68

Hallo Dirk!

Das ist ja richtig übel, wenn ich mich recht erinnere hatten wir das hier schon einmal, da kam aber nur Wasser an der D-Säule. 🌧️

Bei dem waren es die Dichtungen unter den Dachschienen, das würde ich als erstes prüfen lassen und zwar sofort. 🚗 🚗

MFG

Roland 😊

Alles anzeigen

Hallo Dirk,

Du hast wirklich etwas Pech mit Deinem Dicken.

Trotzdem ich hatte dies bei meinem/unrem nagelneuen Golf auch nach starkem Regen an beiden Säulen und es wurden die Dichtungen, die unter den Dachschienen liegen gewechselt und seitdem (halbes Jahr) Ruhe.

Hoffe so geht es bei Dir auch.

Gruß

Dieter