

Probleme mit Siemens C55 in MAL

Beitrag von „mike“ vom 12. Mai 2005 um 21:11

Hi!

Ich nutze in meinem Dicken die universelle Handyintegration in der Mittelarmlehne und habe mir dafür (bewusst als "billiges" Zweitgerät, da ich mit Siemens immer gut zurecht gekommen bin und als "Haupttelefon" einen MDA nutze) ein C55 zugelegt. Das C55 ist laut Anruf bei Siemens auf einem sehr aktuellen Softwarestand - aktueller als man selbst im Web runterladen kann.

Von der allgemeinen Funktionalität der Handyintegration im Touareg einmal abgesehen - ich will da keine neue Diskussionsrunde aufmachen - habe ich ganz konkret das Problem, dass sich das C55 immer mal wieder ausschaltet.

"Typischer" Ablauf ist:

- Fahrtbeginn mit dem Touareg
- "Stern" drücken und per Sprachkommando PIN eingeben
- Telefon bucht sich ein
- Abfrage der Mailbox: tut
- Auflegen

Beim wählen der nächsten Nummer stelle ich dann fest, dass die Meldung kommt "Telefon nicht bereit - bitte einschalten" (oder so).

Langes Geschreibe, kurze Frage: wer kennt das Problem auch, hat evtl. sogar eine Lösung dafür oder einen "Verweis" bzgl. Vorgehensweise bei VW für mich. Danke vorab!!!

Als Lösungsvorschlag wird schon im Vorfeld vehement abgelehnt

- a) die Telefonintegration im Touareg überhaupt nicht zu verwenden
- b) auf Bluetooth und SIM Acces Profile zu waren
- c) ein Nokia kaufen

