

Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „dschlei“ vom 30. Mai 2005 um 01:58

Zitat von mike

Ob die Spoiler etwas bringen, kann ich leider nicht sagen, da mein V10 MJ2005 ist, also beide Spoiler (Scheibe + Spiegel unten) hat und ich keine Vergleichsmöglichkeit mit einem Modell "ohne" habe.

Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen finde ich den Verdreckelungseffekt aber sehr störend. Kann mich aber erinnern, dass ich das bei älteren Audi Modellen auch hatte und mir bei meiner E-Klasse sehr positiv aufgefallen ist, dass ich dort immer frei Sicht durch die Seitenscheiben und über die Aussenspiegel hatte.

Im Moment mache ich (zunächst auf den Aussenspiegeln und den Seitenscheiben hinten, später werde ich das ausweiten) einen "Selbstversuch" mit RAIN-X. Sobald ich da "handfeste" Ergebnisse habe, berichte ich darüber.

Ich bin gestern bei meinem VW Händler alle 2055er Dicken abgelaufen, um zu sehen ob die diesen Seitenscheiben (nicht Spiegel) Spoiler haben. Da war nix, genauso wenig wie bei meinem Dicken. also scheint diese Bauserie die USA noch nicht erreicht zu haben!

Das Rain-X Zeug habe ich auf meinem vorherigen Wagen auf den Seitenscheiben und auf der Heckscheibe drauf getan, und es hat etwas geholfen, musste aber alle paar Monate erneuert werden. Ich habe im Winter einmal den Schmutzweg verfolgt (konnte man bei dem Sal sehr gut sehen), und bei dem Dicken geht die Bahn von vorne, Innenkanten der Lampen über die Kotflügel hinweg direkt auf den Zwischenraum zwischen Spiegel und Seitenscheiben. Bei anderen SUV die neben mir parkten, ging dieser Schmutzstreifen entweder unter die Spiegel an der Türe entlang, oder geradeaus auf die Windschutzscheibe, keiner, weder GM noch Ford, Toyota oder Nissan hatte die Strömung auf die Seitenscheiben. irgendwie hat VW da nicht die richtigen Windkanalversuche gemacht, und versucht jetzt mit allen Möglichen Spoiler-dingern das in den Griff zu bekommen.

Sehen die Seitenscheiben-Spoiler aus wie aufgeklebt oder sind die angeformt?