

2. Inspektion

Beitrag von „andreas“ vom 12. Juli 2005 um 19:37

Hallo Zusammen,

seit heute früh ist mein Touareg zur 2. Inspektion (knapp 57.000 km) beim 😊 meines Vertrauens (Autohaus Gemballa in Haldensleben).

Bei der Inspektion wurde auch der Kraftstofffilter gewechselt, der nicht mehr so aussah, wie er eigentlich aussehen sollte. Ich wurde gefragt, ob ich in Polen getankt hätte. Da muss ich wohl mal bei meinen Stammtanken zukünftig Proben ziehen, wenn die so einen Dreck verkaufen, in Polen war ich noch nie.

Ferner ist man auf der Suche nach dem Grund für die Verspannungen und dem "nach rechts ziehen" darauf gestoßen, dass die Räder auf der einen Fahrzeugseite gleichmäßig 0,5 mm mehr Verschleiß haben, als auf der anderen Seite. Ob dies der Grund für die Verspannungen ist oder die Folge davon, konnte man noch nicht sagen. Morgen soll der Dicke nochmal einigen Tests und Probefahrten unterzogen werden.

Bin ja mal gespannt, der Fehlerspeicher hatte auch wieder einiges zu bieten. Ich hoffe, ich muss mich nicht länger mit dem Leih-A4 rumquälen, das rechte Knie ist schon lädiert, so eng ist der Karren, wenn man lange Beine hat. Da merkt man mal, wie einen der Touareg mit Komfort verwöhnt, wenn nun auch noch die Zuverlässigkeit da wäre, gäbe es kein besseres Auto.

Gruß
andreas