

keine Leistung im oberen Bereich

Beitrag von „andreas“ vom 19. Juli 2005 um 16:12

Hallo Arno,

dann fahr doch mal auf einen Leistungsprüfstand. Etliche Porschwerkstätten haben solche auch für Allradfahrzeuge.

Ich habe auch unterschiedliche Eindrücke bei der Leistungsentfaltung meines V10, denke aber, das da die Subjektivität eine große Rolle spielt. Da kann eine Leistungsmessung vielleicht Abhilfe schaffen.

Gruß
andreas