

# Mein Dicker schwächelt :-)

**Beitrag von „andreas“ vom 4. November 2005 um 21:26**

In absehbarer Zeit müssen wohl alle luftgefederten, die bis Anfang 2005 gebaut wurden, in die Werkstatt um am Kompressor etwas austauschen zu lassen. Schau, dass das gleich mitgemacht wird.

Gruß  
andreas