

Mein Dicker schwächelt :-)

Beitrag von „Kay38“ vom 7. November 2005 um 19:17

@andreas daran liegt es wohl nicht aber das hinten Links er wohl immer noch 1,5 cm zu tief ist dadurch ist es mit dem Einstellen wohl essig, oder bringt nix, sie haben auch schon 3 mal ihn so zusagen mit der Luftfederung auf 0 level gebracht nützt wohl auch nix  

