

# Offset beim DVD-Navi

Beitrag von „Arndt“ vom 11. Dezember 2005 um 12:18

Zitat von andreas

Hallo Arndt,

lt. meinem damaligen Navi war ich schon mal nordwestlich von Sylt auf der Nordsee Richtung Helgoland unterwegs. Nach Zündung aus funzte das Teil dann wieder und ich war auf der BAB A 2 zwischen B und MD.

Das Navi wurde dann irgendwann gewechselt, aber das neue hatte auch Macken.

Gruß  
andreas

Hallo Andreas,

so ähnlich war es bei mir auch. Deshalb kann ich die "Kriegstheorie" auch nicht nachvollziehen, da ja nach einem kompletten Reset alles wieder funktioniert.

Ich gehe davon aus, daß während der Initialisierung ein falsches Signal in Antennen oder dem Navi auftritt, das dann nicht mehr kompensiert werden kann.