

IPod

Beitrag von „dberg“ vom 5. Januar 2006 um 21:43

Genauso wie Frank hab' ichs auch gemacht - auch fuer mich voellig ausreichend. Mir ist aber aufgefallen (2005 DVD Navi), sowohl bei dem Dietz 1414 Adapter den ich probiert hatte, als auch bei dem Audio-Only-AUX Kabel was ich jetzt fest eingebaut habe, war der Rechte und der Linke Kanal vertauscht (bin mir ziemlich sicher was ich hier sage!). Es scheint also das Radiointern die Kontakte getauscht wurden, oder das die Dritthersteller das alle verdreht haben. Das wiederum klingt aber sehr merkwuerdig....

Probiert's doch einfach mal aus! (z.B. Notebook statt iPod anschliessen, und die Balance am Notebook hin- und herdrehen)

Gruss,
Andreas