

Mehrfach geplatzter Krümmer

Beitrag von „weide_de“ vom 9. August 2004 um 14:48

Hallo,

ich habe jetzt von Ende Februar bis heute etwas mehr als 15 TKM runter. Auch ich bewege den T auf der BAB immer mit Vollgas und erreiche an Höchstgeschwindigkeit "nur" 180 km/h, selten (bergab + Rückenwind) etwas über 190 km/h auf dem Tacho. Die Öltemperatur geht auch schnell so hoch (immer über 100°), aber bisher keinerlei Motorprobleme.

Wegen der etwas geringen Endgeschwindigkeit hatte ich auch schon an ein Tuning gedacht, aber selbst bei einem Abt-Tuning würde VW nach deren eMail-Antwort auf meine Frage, keinerlei Gewährleistungsansprüche mehr einräumen.

Ihre Erfahrungen lassen mich nunmehr endgültig von einem Tuning Abstand nehmen.