

# **Fehlermeldung "Leutweitenregulierung"**

**Beitrag von „Gladiator79“ vom 16. Februar 2006 um 08:07**

Also, ich war nun in der Werstatt. Fehlerursache waren wohl die Achsensoren. Vorne und hinten wurden neue eingebaut...Fehler behoben.