Sägezahnprofil

Beitrag von "Dieter131" vom 19. Juni 2006 um 16:14

Zitat von bell407

Hallo Lollo,

is bei mir ähnlich, 16.000 km auf WR Pirelli Scorpion, kaum Sägezahn. 8000km auf den Pirelli SR, Sägezahn und auf den Flanken abgefahren.

Aber so wies aussieht, normalisiert sich die Lage seit der Fahrwerksvermessung und Neueinstellung, es wird besser, sprich der Sägezahn schleift sich ab.

Neue Reifen gibts nicht von VW weil die derzeitigen noch zu gut sind...

Grüsse

Christian

Alles anzeigen

Hallo Christian,

habe das gleiche Problem mit meinen Sommer-Conti's. Von den gefahrenen 7000 km waren 4000 km auf den WR Pirelli ohne Probleme, d.h. mit gleichmässigem Abrieb von 0,8 mm. Die restlichen 3000 km auf den Continental sehen genauso aus wie bei Lolo und kleine Zähnchen zeigen sich auch schon.

Nächste Woche ist der effordert etwas zu unternehmen. Die bisherige Hilfe lag bei "Bitte beobachten".

Gruß

