

Abgas-Krümmen undicht

Beitrag von „owolter“ vom 28. August 2006 um 08:42

Zitat von dieter 47

.....

Hoher Aufwand (c. 1.100 Euro) mit Motoranheben, Vorderachsen (Teil)-Ausbau (?) mit anschließendem Vermessen.

Feststellung 2): flexibles Abgasrohr (Krümmer) gerissen.....

hallo dieter,

frage mal bei der werkstatt nach, warum an der achse rumgeschraubt wurde.

für einen atl- und krümmerwechsel muß man auf keinen fall da ran.

gruß