

# **metallischen Klicken im Fondbereich**

**Beitrag von „agroetsch“ vom 1. September 2006 um 10:39**

Hallo EzioS,

das Ding habe ich auch schon 1x rausgerissen, die komplette Innenverkleidung. Danach kam es allerdings nicht mehr vor.