Pfeifen aus Hochtönern

Beitrag von "Gotfried" vom 4. September 2006 um 18:40

Hallo Leute,

ich habe seit geraumer Zeit ein Pfeifen, oder Surren in den Vorderen beiden Hochtönern.

Aber, das Geräusch tritt bei ausgeschaltetem Navi auf. Nur Zündung einschalten (Motor muß nicht laufen) schon hört man es. Alle Antennenstecker am Navi können dabei auch ab sein. Sobald der Große Stecker am Navi abgezogen wird in dem Stromversorgung und Lautsprecheranschlüsse sind, ist alles ruhig, ebenso wenn das Radionavi angeschlossen ist und die Stecker des Verstärkers hinten rechts abgesteckt werden ist es auch ruhig. Wie gesagt, das Radio ist dabei aus.

Die freundlichen haben schon ein Navi und zwei Verstärker getauscht, sowie neue Lautsprecherkabel vom Navi zum Verstärker gelegt, aber bislang keine Verbesserung.

Ach ja, Massepunkte vom Verstärker und vom Navi sind auch geprüft worden und die Lima hat man auch getauscht.

Andere Themen über die Suchen funktion habe ich leider nicht gefunden, habt ihr ähnliches schon erlebt?

Gruß Gotfried