Super, er steht in der Garage und macht keinen Mucks mehr

Beitrag von "andreas" vom 11. September 2004 um 22:18

noti

Ja, alle V10 haben 2 Batterien und auch ich hatte anfangs etliche Fehlermeldungen, man sagte aufgrund von Unterspannung. Aber ich bin da skeptisch, ob man nicht einfach nur die Fehlermeldungen aus dem Programm gelöscht hat, weil diese falsch programmiert waren. Die Elektrik spinnt seitdem zumindest nicht mehr ernsthaft rum, dafür gibt's ja etliche andere "Kleinigkeiten".

Gruß andreas