

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „Malb“ vom 22. September 2006 um 11:48

Bei mir ist das noch schlimmer:

KM-Stand: 2500

Pirelli P Zero 275 / 20"

An den Vorderreifen Sägezahnbildung, sowie Profilausbrüche nicht nur an den Flanken.

UND: kein OFFroad-Modus, keine Heizerei, kein Schotter o.ö.

Ich soll nächste Woche neue Reifen bekommen.

Ich überlege nun, auf den Austausch des kompletten Satzes zu bestehen, verbunden mit einem Wechsel auf Conti o.ä.

Frage: Welche Marken stehen in dieser Größe zur Auswahl? (und sind zu empfehlen)