

Spurfehler

Beitrag von „BB701“ vom 6. November 2006 um 10:01

Neuer V6 TDI hat jetzt nach 9000 Km abgefahrene Sommerreifen (innen): Spurfehler!!
Ist wohl werksseitiger Fehler, da keinerlei mechanische oder andere Einwirkungen feststellbar sind. gibt es jemand mit ähnlichen Erfahrungen?? (Auslieferung war Juli 06)

Vielen Dank für Euer feedback!!

MFG BB 701