

Motor läuft aber kein Vortrieb

Beitrag von „salvatore“ vom 17. November 2006 um 08:41

[Zitat von TouaregV6TDI](#)

So, jetzt ist es raus. Anscheinend hat die Automatik eine undichte Stelle gehabt.

Da gibt es wohl ein Bauteil, welches das Getriebeöl kühlt, dass ist laut des 😊 defekt und muss ausgetauscht werden. Und das bei knapp 17 000 km 😞

Nur ist das Teil bei VW wohl im Rückstand. Also bleibt der Dicke vorerst noch in der Werkstatt.:(

Wunderbar! Es gibt ein klares Problem und eine eindeutige Lösung dafür.
Das wäre doch gleich was für die neuen FAQ's!

Hoffe, Du kriegst Deinen T rasch zurück.... 😊