

# Frontscheibe beheizt: Heute hat's gebruzelt

Beitrag von „ttscherf“ vom 11. Dezember 2006 um 13:09

Hallo T-Gemeinde!

Ich bin langsam genervt: Mein Dicker (V6TDI) ist genau 1 Jahr alt und hatte schon: 2 x Xenon Aufblendmotor defekt, Undichte Frontscheibe (Wasser 2cm im Beifahrerfußraum, Scheibe raus und neu eingeklebt - Innentapezierung/Himmel seit dem mit Mechanikerhändeabdrücke), Undichtes Schiebedach mit Wasserfall aus dem Himmel ( 3 x Himmel entfernt - Mechanikerhändeabdrücke noch besser zu sehen), Innenraumbeleuchtung spinnt (leuchtet bei geschlossener Türe und dimmt sich aus, wenn Türe geöffnet wird), Lichter bei Sonnenblende kaputt (beidseitig);

Und heute: In der Früh ins Auto, Scheibe vereist, elektrische Frontscheibenheizung an und sofort bruzeln und Dampfentwicklung oberhalb des Rückspiegels an der Kante Himmel/Frontscheibe gesehen u. gehört. Heizung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Das gleiche wieder und noch zusätzlich ein paar kleine Funken...

Gleich zum Porsche-Liesing (Wien). Am Donnerstag Termin in der Spenglerei. Der dortige 😊  
"..da müssen wir den Himmel wieder abnehmen.."

Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt/gehört?

Grüße

Tino 🌐