

# Klappern

**Beitrag von „stuempf“ vom 19. Januar 2007 um 17:54**

Hi,

für die Befestigung des Armaturen Brettes wird kommt eine Schraube mit Unterlegscheibe der Scheibe manchmal zu nah, daß diese klappert.

Hatte ich beim meinem ersten und nun auch bei meinem 2ten. Wenn die Unterlegscheibe entfernt wird ist dieses Geräusch weg.

Zumindest war dies die Erklärung meiner Werkstatt. Das Geräusch klingt so, als würde man mit einem 5 Mark Stück leicht gegen die Scheibe klopfen.

Frag mal nach

Es Stuempft der Gruss