

Kardanwelle

Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 1. Februar 2007 um 23:30

Hallo,

- nen 2003 er V6 B , leider ist das nicht mehr im einfachen Profil ersichtlich ,
? ist bei einem Update der Bordsoftware verloren gegangen , dafür haben wir jetzt Skipe und
Kenz. eingeblendet ...

Auch bei mir war das Gummi -Metall Lager - das mittlere Stützlager total porös und es gab
schlagende Geräuche , je nach Temp und Fahrzeit , Ursache vermtl , Montagefehler ... ,
dadurch übermäßige Erwärmung und erhöhter Verschleiß , es gibt verschiedenen Längen der
Welle

Aber warum schreibe ich es eigentlich schon wieder ???

Thema war damals " Geräuche aus dem Mitteltunnel " - oder so ähnlich

Grüße vom Kruemelmonster aus Berlin ...