

undefinierbares pfeifen

Beitrag von „musher“ vom 23. Juni 2009 um 18:17

Habe seit 2wochen einen T R5. Seit 1wo. ist ein undefinierbarer pfeifton,der auch nicht in einen bereich zuzuordnen ist, ab ca.70km/h zu hören. Meine Werkstatt hat mehrere sachen Überprüft,aber nichts gefunden. Hat jemand schon so ein ähnliches problem gehabt, oder eine Idee was es sein kann??



Beitrag von „Blackhawk“ vom 23. Juni 2009 um 18:22

Hallo musher,

Erstmal herzlich willkommen im Forum.

Zu Deiner Frage - könnte es sein, daß der Henkel eventuell falsch rum montiert ist 😊



Beitrag von „musher“ vom 23. Juni 2009 um 18:35

könnte es sein, daß der Henkel eventuell falsch rum montiert ist 😊

Hallo Blackhawk,
was ist denn damit gemeint. Als nicht KFZler habe ich keine ahnung:(

LG Mario

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 23. Juni 2009 um 18:46

Von mit auch Herzliches Willkommen!

Der "Henkel", ist der Dachgepäckgrundträger auf deinem Dächle. Wenn er zu deiner Ausstattung zählt!

Grüße
Manu

Beitrag von „PoldyA4“ vom 23. Juni 2009 um 18:53

Und der pfeift auch wenn er richtig rum ist. Die Gummilippen auf dem Grundträger sind schuld.

Neuen Beifahrern sage ich immer das ist der große Turbo der sich auflädt 🤖

Beitrag von „musher“ vom 23. Juni 2009 um 18:56

Zählt leider nicht dazu, kommt aber evtl als fahrradträger noch in betracht, Das Pfeifen kommt auch eher unterhalb vom T , könnte was mit dem Antrieb zu tun haben, aber 🤖.

Keine ahnung.

Mario

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 23. Juni 2009 um 19:15

[Zitat von PoldyA4](#)

Und der pfeift auch wenn er richtig rum ist. Die Gummilippen auf dem Grundträger sind schuld.

Neuen Beifahrern sage ich immer das ist der große Turbo der sich auflädt 🤖

Hmm,dann fehlt der große Turbo bei uns 🤖

Unser Henkel pfeift nämlich nicht 🤖

Beitrag von „reisefuzzi“ vom 24. Juni 2009 um 20:33

Hallo zusammen,

Bei mir pfeift es auch - so um die Fuffzig km/h. Ich denke das kommt vom linken Aussenspiegel, sowas hab ich [Hier](#) zumindest schon mal gelesen.

Gruß vom reisefuzzi

Beitrag von „kpvib“ vom 7. Juli 2009 um 23:17

PS: ...für den singenden Aussenspiegel (ob`s der ist, merkst du, wenn du die (den)Spiegel während der Fahrt hochklappst !) gibt`s übrigens ein Nachbesserungskit ...dann gibt er Ruh!!!



Gruß Klaus

Beitrag von „musher“ vom 14. Juli 2009 um 18:42

War heute beim 3:) und der hat endlich das problem gefunden.Es ist die Kardanwelle!!

Der ganze spass soll jetzt so um die 1300.- kosten 

Mein Gebrauchtwagenhändler (eigentlich Sachmängelhaftung)will mir jetzt aber etwas gebrauchtes (KM????) einbauen lassen.

Hat da jemand erfahrung 

Mario