

Kofferraumwanne - mit Ecke ??

Beitrag von „fotopeter“ vom 31. August 2009 um 12:24

Da bei mir ein Wechsel bevorsteht (von R5 auf V6tdi) habe ich in der Zubehörabteilung (Internet) festgestellt das meine Kofferraumwanne gar nicht mehr passt. Der Kofferraum besitzt jetzt links hinten eine Einbuchtung die bei meinen derzeitigen R5 nicht vorhanden ist. So schön wie diese Wanne war , da ich mich beruflich auch in schwierigen Gelände aufhalte, bin ich nun wahrscheinlich gezwungen mir für über 300 € eine neue zu zulegen.

Meine Frage ist die neue mit einem rutschhemmenden Bodenbelag versehen und könnt ihr mir bestätigen das in der Kofferraumgeometrie sich etwas geändert hat ?

Danke im voraus

Foitopeter

Beitrag von „EzioS“ vom 31. August 2009 um 12:43

Das hängt wohl mit der ZweiZonenKlimaautomatik zusammen - kann das sein?



Beitrag von „fotopeter“ vom 31. August 2009 um 12:50

.... die vordere ZweizonenKlimaautomatik habe ich schon im R5, die Automatik für die hinteren Plätze habe ich nicht und habe sie auch nicht bestellt. Blöd ist nur das im Zubehörhandel immer diese Ecke zu sehen ist und ansonsten keine andere Auswahl.



Gruß Peter

Beitrag von „EzioS“ vom 31. August 2009 um 12:56

Die Bebilderung der Zubehör-Website ist falsch, in beiden Fällen ist die Wanne für die 4ZonenKlima abgebildet! Sollte somit m.E. weiterhin passen.

[LINK](#) für 2-Zonen-Klimaanlage

[LINK](#) für 4-Zonen-Klimaanlage.

Unten die technischen Details beachten!



Beitrag von „fotopeter“ vom 31. August 2009 um 13:09

  super, danke für die schnelle Info.  

Gruß Peter