

Touareg2 Side-Assist Probleme

Beitrag von „fwschilling“ vom 7. Juli 2010 um 08:22

Fahre seit Juni den Neuen Touareg 2 V6 und habe ein Problem mit der Elektronik- der Side-Assist zeigt bei hohen Aussentemperaturen immer "Fehler Sideassist" im MFA an und schaltet sich dann aus.

bei Aussentemperaturen bis ca. 20 Grad funktioniert er super- hat vielleicht auch schon jemand dieses Problem gehabt und kann helfen ???

Händler weiss auch nicht wirklich weiter !!!

Beitrag von „Pollibus“ vom 7. Juli 2010 um 09:28

Hi,

fahre jetzt seit etwa 2 Monaten. Hohe Temperaturen waren da genug dabei. Mir ist nichts aufgefallen.

Läuft bei mir absolut zuverlässig. Kameratausch?

Beitrag von „SOA“ vom 7. Juli 2010 um 10:32

Ist denn der Händler wenigstens des fehlerspeicherauslesens mächtig?

Normalerweise müsste doch die Eigendiagnose des Systems zumindest einen Hinweis liefern, in welche Richtung das Problem geht.

Beitrag von „fwschilling“ vom 7. Juli 2010 um 12:14

der sideassist funktioniert meines wissens nicht über dich kamera sondern über die parksensoren in der stossstange - händler kann fehler auslesen aber bekommt,so sagt er mir, keinen hinweis was genau daran nicht funktionier ????? fehlerspeicher wurde auch schon 2 mal

gelöscht - kommt aber bei hohen temp immer wieder

morgens wenns kühl ist geht auch alles super - nur halt wenn es heiss ist gehts nimmer 🤔 😞

Beitrag von „Pollibus“ vom 7. Juli 2010 um 12:18

sorry, lane assist und side assist verwechselt... anglizismen sind einfach uncool... 😄
aber auch hier keinerlei Probleme!

Beitrag von „SOA“ vom 7. Juli 2010 um 12:33

Genaugenommen sind es die Heckradare hinter dem Stoßfänger und nicht die PDC-Sensoren.

Wenn der Händler so hilflos ist, sehe ich nicht viele Möglichkeiten:

1. und beste Lösung: neuen Händler suchen, der sich auch mit Elektronik auskennt, ev. Fehlersuche mit Werksunterstützung
2. Fehler über Komponententausch eingrenzen beginnend mit Steckern/Kabeln, Steuergerät, Heckradare

Viele Grüße
SOA