

# Scheibenwischerarm entfernen

## Beitrag von „sisreal“ vom 12. Januar 2013 um 10:39

Hallo

Wie kann ich den Scheibenwischerarm, Front, Beifahrerseite, entfernen. Dieser ist mit 2Schrauben befestigt. Die Einte kam ich lösen die andere dreht einfach leer. Hat jemand einen Tipp.

Gruss

Mac

---

## Beitrag von „coala“ vom 12. Januar 2013 um 12:54

Servus,

wo wären denn da *zwei* Schrauben? Die beiden Scheibenwischerarme sind doch jeweils nur einmal zentral auf dem Konus der Antriebswelle verschraubt. Löst du diese Befestigung, dann kann der Wischerarm axial abgezogen werden. Je nachdem wie fest er sitzt, reicht da vorsichtiges Rütteln oder es empfiehlt sich ein Abzieher. Im Regelfall geht das aber ohne Hilfswerkzeuge problemlos. (Anzugsmoment beim wieder anschrauben = 32 Nm)

Grüße

Robert

---

## Beitrag von „sisreal“ vom 12. Januar 2013 um 14:32

Auf der beifahrerseite hat es aber 2 Mutter, also 2 befestigungspunkte...

---

## Beitrag von „macko“ vom 12. Januar 2013 um 18:05

Hi,  
scheinbar hast Du einen Spezialwischer. Stell doch mal ein Bild davon ein...

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „sisreal“ vom 12. Januar 2013 um 18:28**

hier ein Bild...[Foto.jpg](#) und die Schraube bzw. Mutter dreht einfach leer....

---

### **Beitrag von „sisreal“ vom 12. Januar 2013 um 18:29**

also die links....

---

### **Beitrag von „coala“ vom 12. Januar 2013 um 19:49**

Mmmh hhhh ja, jetzt weiß ich was du meinst. Angetrieben wird ja nur über eine Welle werden und die zweite ist nur ein Lager für die Anlenk-Kinematik des Wischerarms. Mag sein, dass du da evt. gegenhalten musst. Schau (oder taste...) doch mal unterhalb des Anlenkhebels, ob die Welle entsprechende Abplattungen zum Ansetzen eines Maulschlüssels hat.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Chico1980pl“ vom 25. Juli 2018 um 12:49**

hallo

ich greife das Thema nochmal auf.

Hab auch das Problem dass die linke schraube des Gestänges auf der Beifahrerseite einfach leer dreht.

Hat jemand Tip für mich wie ich die schraube abbekommen.

Gruß

chico

---

### **Beitrag von „soenkeat“ vom 25. Dezember 2018 um 19:48**

Ich habe gerade das gleiche Problem. Unten drunter ist leider wenig bis gar kein "Fleisch" zum kontern. Ich kann mich aber erst in 2 Tagen damit näher beschäftigen. Hast Du es mittlerweile lösen können?

---

### **Beitrag von „soenkeat“ vom 30. Dezember 2018 um 11:03**

Um es kurz zu machen. Kontern im eingebauten Zustand habe ich nicht hinbekommen. Ich habe die Wasserkastenabdeckung zusammen Scheibenwischergestänge und linken Wischerarm ausgebaut. Sehr umständlich 😞 Im Ausgebautenzustand ließ sich dann die Welle, die sich mitdreht, aus dem Wischergestänge ausbauen und bot dann genug fleisch zum gegenhalten. Für den zusammenbau habe ich dann einen Schlitz in die Welle geflext um mit einem Schraubendreher gegenzuhalten.

---

### **Beitrag von „Steini2402“ vom 12. Oktober 2023 um 14:57**

Hätte man den Schlitz nicht auch vorher flexen können? Wie fest saß die Mutter?

Ich habe gerade das gleiche Problem.