

Radiosenderanzeige

Beitrag von „anrek“ vom 6. Mai 2014 um 15:57

Hallo zusammen,

seit gestern Morgen werden keine Radiosender oder Navigationspfeile mehr im kleinen Display angezeigt. System RNS 510.

Geändert wurde nix, lediglich war vorgestern nach dem Besuch der Waschanlage die Meldung "Beleuchtung prüfen" zu sehen.

Eine defekte Leuchte ist jedoch nicht zu finden.

Diese Meldung verschwand auch wieder.

Hat jemand ähnliches zu berichten?

Grüße Andreas

Beitrag von „Humvee“ vom 6. Mai 2014 um 17:47

Hallo,

das hört sich so an wie das Symptom wenn das RNS auf BAP statt DDP codiert wurde.

mit VCDS mal nachsehen

Adresse 37

Byte 7

Bit 7 sollte 0 sein, wenn 1 dann fehlen einige Anzeigen in der MFA

Sollte sich normalerweise auch nicht von allein ändern, hab aber schon gelesen das dieses vorkam.

Beitrag von „macko“ vom 6. Mai 2014 um 18:22

Hi Andreas,
die Fehlermeldung mit der Beleuchtung könnte Richtung schwächelnder Batterie gehen.

Wie alt ist die denn?

Gruss
Marco

Beitrag von „Bernd S“ vom 6. Mai 2014 um 22:00

Jaja.... Die gute alte Batterie....
Ich hab auch mal wieder das Problem.

Beitrag von „anrek“ vom 8. Mai 2014 um 14:18

[Zitat von macko](#)

Hi Andreas,
die Fehlermeldung mit der Beleuchtung könnte Richtung schwächelnder Batterie gehen.

Wie alt ist die denn?

Gruss
Marco

Hallo und Danke für Eure antworten,

Du hattest Recht 😊 es scheint die Batterie ,deren Alter ich nicht kenne zu sein.
Gestern Abend auf dem Weg zur Arbeit war auffällig das nach Fernentriegelung die Hauptscheinwerfer nicht in "Coming Home" gingen und aus blieben.
Heute Morgen nach Feierabend dann nur noch ein kurzer Mucks und aus.
Nix geht mehr. 😞

Nach ein paar Stunden Schlaf wieder hin, überbrückt und läuft wieder.:D

Radiosender sind auch wieder da.

Habe jetzt eine 95AH Moll Agm bestellt und will diese am WE einbauen.

Die Notstartfunktion gilt nur für den V10TDI ,oder für alle T`s mit Zusatzbatterie?

Danke für Euren Input und einen schönen Tag noch.

Andreas

Beitrag von „macko“ vom 8. Mai 2014 um 15:48

Hallo Andreas,
na dann konntest Du den Fehler ja schnell eingrenzen.

Notstart geht nur beim V10 TDI.

Die Moll AGM ist eine gute Entscheidung, hab ich selbst drin und bin top zufrieden!

Gruss
Marco