

# **Motorkontrolleuchte, Klappe der AGR schließt wohl nicht richtig**

**Beitrag von „log“ vom 24. September 2015 um 08:12**

Hallo,

seit einiger Zeit leuchtet ziemlich regelmäßig die Motorkontrolleuchte. VW sagt, eine Klappe der Abgasrückführung würde nicht richtig schließen. Die andere wäre noch ok, aber es wäre ein bekanntes Problem. Kosten der Rep ca. EUR 1.000.

Sie sagen aber auch, es kann so dabei nichts weiter kaputt gehen. DOF ist jetzt natürlich nur, das andere Fehler dann beim Fahren ignoriert werden.

Nun zwei Fragen:

- Ist die Klappe vielleicht nur verschnoddert und gibt es die Möglichkeit, die Klappe extern zu reinigen?
- Kann man dem Steuergerät sagen, dass der Fehler ignoriert wird, so dass andere Fehler wieder angezeigt werden?

Touareg 1  
3,0 V6 TDI  
176KW

Danke für eure Hilfe und Gruss Lars

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 24. September 2015 um 11:21**

Hallo Lars,  
hast du mit Start des 2. Satzes keine Lust mehr auf die Umschalttaste verspürt?

Dann wünsche ich dir keine fachgerechten Antworten!

War die Umschalttaste defekt oder wußtest du es nicht besser?

Dann wünsche dir viele fachgerechte, hilfreiche Antworten!

Gruß

Hannes

---

### **Beitrag von „donadi“ vom 24. September 2015 um 11:45**

Hallo Lars,

wenn VW von "die eine" und "die andere" spricht, dann sind vermutlich die Drallklappen gemeint. Die Dinger gibt es im Ansaugtrakt auf der linken und rechten Seite, also pro Bank.

Bei den Drallklappen gibt es zwei verschiedene Phänomene. Das Schlimmere ist dass sich die Drallklappen von der Achse lösen und wild das rotieren im Luftstrom anfangen bis sich alles abgeschliffen hat. In diesem Fall muss wirklich die ganze Einheit ausgetauscht werden. Das einfachere ist dass die Koppelstangen zum Stellmotor ausgeschlagen sind.

Das kannst du relativ leicht überprüfen in dem du die Motorabdeckung abnimmst und schaust ob da Spiel drin ist. Die Stellmotoren liegen in Richtung Fahrgastraum.

Wenn du nach "Drallklappen 3.0 TDI" suchst, wirst du auch entsprechende Bilder finden die das Auffinden erleichtern.

Für Hannes Antwort muss ich mich etwas Fremdschämen.

---

### **Beitrag von „fantomaz“ vom 24. September 2015 um 23:22**

Mit etwas Schraubererfahrung und dem Einsatz von 370,00€ (für beide inkl. Motor!) kannst Du das Problem

selbst lösen, ist kein Hexenwerk. Einzig die Druckleitung für den Diesel hat mir beim demontieren etwas Schweiß auf die Stirn getrieben, da sie abgeschraubt werden muss wenn man die Bänke inkl. der Stellmotoren wechseln will.

Nach etwa 3 Stunden waren die Austauschbänke drin.

Zeitgleich haben wir noch die abbaubaren Rohre die zu den Klappen führen ausgebaut und gereinigt - total versifft.....

Ebenso habe ich mir die Achsen der inneren Klappen vom Originalteil und dem Austauschteil angesehen, die Qualität der originalen war im Gegensatz zum Austauschteil eher bescheiden.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20946-motorkontrolleuchte-klappe-der-agr-schlie%C3%9Ft-wohl-nicht-richtig/>

Bezugsquelle gern auf Anfrage.

Viel Glück!

Alexander