

# Telefonsteuergerät

**Beitrag von „Yam430“ vom 17. Oktober 2015 um 20:36**

Hallo Touareg Freunde,

habe heute mein altes Telefonsteuergerät (nokia)  
gegen ein neues von novero (3c8 035 730 A ) getauscht wegen HFP.

Kein Telefonmenü in der MFA .  
Ausgelesen mit Car Port auf 077 kein Steuergerät.  
Was kann ich machen????

---

**Beitrag von „Yam430“ vom 20. Oktober 2015 um 18:58**

Hallo Touareg Freunde,

heute noch mal Steuergerät getauscht (3c8035730D).  
Alles super und funktioniert perfekt.

Audio Stream leider nur links.

Weis jemand von wo nach wo die fehlenden Leitungen müssen.

Steuergerät zum RNS 510 ist klar aber von welcher Klemme zu welcher Klemme.

Wo bekomme ich die Stifte für die Stecker.