

Außenspiegel

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 19. Dezember 2015 um 23:03

Heute hat sich die E-Verstellung des Linken Außenspiegels Verabschiedet
Gibt es da einen Typischen Fehler?

Beitrag von „Goka“ vom 20. Dezember 2015 um 10:14

Hallo "Fetter-Diesel",

bei meinem aus April 2011 hat sich der Schalter irgendwie verstellt. Auf "L" bewegen sich beide Spiegel, daran kann man sich gewöhnen / ist gar nicht so schlecht.

Hast Du schon alle Stellungen des Schalters ausprobiert?

Gruss Volker

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 20. Dezember 2015 um 10:28

Moin

Ja wenn ich auf Synchron stelle funzt auch nur der rechte d.h. ich kann den schalter auf links stellen und nur der rechte funzt

Ronald

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 27. Dezember 2015 um 23:49

Ich habe heute mal einiges getestet

Der Motor für die Spiegelverstellung ist OK (Fremdstrom drauf gegeben)

Die Leitungen vom Spiegel zum Türsteuergerät Durchgepiepst ist OK

Da bleibt ja nur noch der schalter oder das Türsteuergerät oder???

Gruß
Ronald

Beitrag von „Neumi“ vom 28. Dezember 2015 um 09:39

Moin,
ich hatte mal das gleiche Problem bei meinem Kleinen und da war es der Schalter.

Mein 😊 hat dann beim Wechseln des Schalters gleich noch den Chromrahmen um den Automatikwählhäbel beschädigt. Also pass beim montieren lieber etwas auf, sieht nämlich unschön aus 😞

Grüße von der Ostsee
Basti

Beitrag von „mark1“ vom 28. Dezember 2015 um 22:13

Wenn Du selber basteln willst: Hier gibt es eine bebilderte Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole

<http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm>

Gruss
Mark

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 28. Dezember 2015 um 22:27

Moin
Kannte ich schon
Danke
Ronald