

# Fehlermeldung Bremsassistent/Werkstatt

Beitrag von „bizkit“ vom 14. Juni 2017 um 19:25

Hallo Touareg Freunde,

ich habe seit etwa zwei Wochen die bekannte Fehlermeldung.

Nach Auslesen der Fehlerspeicher hatte ich im ABS Steuergerät und im ESP/Allrad Steuergerät folgende Fehler:

00285 Drehzahlfühler vorne rechts (G45)

003 mechanischer Fehler

Ich habe daraufhin gerade eben den endlich gelieferten Sensor getauscht.

Der alte Sensor war ohne Ende festgebacken, war ein Gefummel ihn auszubauen (besser brechen und bohren).

Leider besteht der Fehler noch immer. Wo kann ich nich suchen? Die Kabel sahen ok aus.

Kann es sein, dass das Gegenstück des Sensors defekt ist. Leider kann ich das Teil nicht sehen. Sitzt ja im Radlagergehäuse.

Wäre dankbar für einen Tip

Viele Grüße

Marco