

# **Beifahrerspiegeln geht nicht in Parkposition und mehr..Touareg II**

**Beitrag von „touaregmoelln“ vom 21. März 2018 um 21:01**

Hallo in die Runde,

ich habe zwei Effekte. Ich kann beide Spiegel nicht mehr getrennt einstellen, es reagieren stets beide gleich. Außerdem geht der Beifahrerspiegel nicht in die Parkposition. Der Fahrerspiegel fährt erst nach fast 30 Sekunden in die Fahrtposition.

Angeblich soll bei Beifahrerspiegel der Stellmotor defekt sein. Wie ist dort ein Zusammenhang mit den anderen Effekten.

Hat jemand einen Hinweis?