

Schiebedach und VCDS

Beitrag von „Maik_V8“ vom 29. Juni 2019 um 12:57

Hallo Gemeinde,

Folgendes Problem mit VCDS, mein T hat ein verbautes Schiebedach und es ist ohne Funktion.

Beim Steuergerät 46 meine ich, ist nur Standard eingestellt also 0000065 und wenn ich mit Schiebedach einstellen will, sagt er falscher Wert Fehler 31.

Das Ding ist es funktionierte von heute auf morgen nicht mehr, Motor und Schalter schon getauscht.

Hat jemand eine Idee?

Gruß Maik