

SIM-Karte wird von Kartenleser im Handschuhfach nicht erkannt

Beitrag von „Zizou1969“ vom 18. November 2020 um 20:21

Hallo liebe Touareg-Freunde,

mein Name ist Carsten. Ich bin neu hier im Forum. Vor 1 Woche habe ich mir einen Touareg II Terrain Tech Exclusive BJ 2013 angeschafft. Ich bin total verliebt in dieses Auto, leider ergibt sich folgendes Problem: habe meine Debitel-MultiSim (funktioniert im iPad problemlos) in den Kartenleser gesteckt, in der Hoffnung, dass damit Google Maps benutzbar wird. Leider erkennt das System überhaupt keine SIM. Habe auch schon im Green Menü gesucht, aber auch da lässt sich nichts aktivieren. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich im RNS850 die SIM zum laufen bringe?

Vielen Dank vorab.

Beitrag von „Zizou1969“ vom 19. November 2020 um 18:34

Gar niemand eine Idee, woran es liegen könnte?

Beitrag von „Björn“ vom 19. November 2020 um 22:18

Hallo,

hast du die SIM-Karte richtig herum gesteckt? Mal eine andere probiert?

Beitrag von „Zizou1969“ vom 20. November 2020 um 00:03

Jetzt bin ich doch etwas verwirrt, rein von der Geometrie her geht die doch nur in eine Richtung rein, oder?

Beitrag von „Zizou1969“ vom 20. November 2020 um 00:10

Ich habe testweise auch die erste Karte, die im iPhone steckt, mal verwendet, ging auch nicht. Außerdem habe ich noch eine Datenkarte von Vodafone, die auch nicht funktioniert hat. Es sind eben Nanosim in entsprechenden Schablonen. Und ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll, die verkehrt herum rein zu stecken. Da ist doch Widerstand?! Die Pins sind jeweils deaktiviert. Den Karten Slot hab ich auch schon gereinigt. Das ist, als wäre der Kartenleser tot. Dagegen funktionieren die SD Karten problemlos, auch das CD Laufwerk.

Beitrag von „Zizou1969“ vom 20. November 2020 um 13:53

Ich stell mal noch 2 Bilder rein. Bin am Ende mit meinem Latein 😞

[E7646FE9-35A8-4987-9816-86F4DEDF2B02_autoscaled.jpg](https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25890-sim-karte-wird-von-kartenleser-im-handschuhfach-nicht-erkannt/)[81F9504D-5899-44DF-B5E2-D1DA1DC2C6DA_autoscaled.jpg](https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25890-sim-karte-wird-von-kartenleser-im-handschuhfach-nicht-erkannt/)

Beitrag von „Björn“ vom 20. November 2020 um 13:59

Es ist schon vorgekommen, dass die SIM-Karte falsch eingelegt war.

Hast du eine Mini-SIM ohne Adapter? Bei Nano-SIM-Karten mit Adapter kann es zu Kontaktproblemen kommen.

Beitrag von „Zizou1969“ vom 20. November 2020 um 14:08

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25890-sim-karte-wird-von-kartenleser-im-handschuhfach-nicht-erkannt/>

Danke für Deine Antwort Alle von mir getesteten SIM sind Nanosim wie oben geschrieben ... stecken in einem Adapter, so dass das klassische Minisim-Format vorliegt und das „Gesamtwerk,, wunderbar im Simslot einrastet (letzteren habe ich auch schon gereinigt).

Beitrag von „pe7e“ vom 20. November 2020 um 14:30

Hi, im normalen RNS Menü kann man das interne Telefon deaktivieren. Im Green. Menu geht das ebenfalls. Hast du die Möglichkeit dass Rns mittels vcds zu prüfen. Btw: gab es im RNS im GreenMenu nicht eine Selbstcheck Funktion...?

Gruß Peter

Beitrag von „Zizou1969“ vom 20. November 2020 um 14:56

Vielen Dank, jetzt habe ich tatsächlich das Green Menü zig mal alle durchgeschaut und nichts gefunden.

Beitrag von „Zizou1969“ vom 20. November 2020 um 16:37

Ich geb es auf. Muss auch nicht sein. Sonst past ja alles.