

# Reserveradmulle voll Schwitzwasser

**Beitrag von „micha912“ vom 18. Februar 2021 um 20:39**

Hallo zusammen,

ich hab vorhin mal in die Reserveradmulle geschaut, weil ich was gesucht habe - alles voll Schwitzwasser 😬 Die Seitenwände und vor allem das Werkzeug - Wagenheber etc. - alles nass und das so schlimm, das sich in den Styroporschalen schon richtige Pfützen gebildet haben. Es ist definitiv nicht irgendwo rein gelaufen, da das Umfeld trocken ist. Ok, die Temperaturunterschiede sind im Moment schon krass, aber ist das normal oder bedauerliches Einzelschicksal? Kann das irgendjemand bestätigen?

Micha

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 18. Februar 2021 um 21:05**

Hi,

bei mir ist nichts drin - bin fast jeden Tag mit dem 7L ca. 45 Minuten am Stück gefahren...

Gruß Peter

---

**Beitrag von „IGOR\_V10“ vom 18. Februar 2021 um 22:40**

Hi Micha,

bin gerade raus und hab nachgeschaut. Bei mir ist's staubtrocken.

Gruß

Igor

---

## **Beitrag von „micha912“ vom 19. Februar 2021 um 05:29**

Danke euch. Ich schau mir das heute bei Tageslicht nochmal an, baue den Kofferraumboden und die Seitenteile aus - will eh in die Waschanlage.