# **Innovision Cockpit**

### Beitrag von "StM" vom 5. Oktober 2021 um 13:49

Hallo zusammen, ich habe seit 3 Wochen meinen CR7 von 2018 im Einsatz.

Mir ist in den letzten Tagen folgendes passiert:

Durch Sonneneinstrahlung und/oder Schatten-Lichtwechsel hat das Innovision ein Eigenleben entwickelt, es wechselt eigenständig in diversen Kacheln hin und her, einmal wurde dadurch sogar ein Kollege angerufen. Das geht dann später bis zum Einfrieren des Bildschirmes, man konnte nichts mehr durch Touch anwählen.

Ich habe die Näherungssensorik und Gestenerkennung zum Bildschirm ausgeschaltet, es passiert aber doch ab und zu noch einmal. Nervt total. Nach Neustart ist das Innovision wieder startklar. Weiß jemand Abhilfe (ausser nur noch Nachts zu fahren), oder gibt es ein Update dazu ??

VG us Kölle - Stephan.....

### Beitrag von "coala" vom 8. Oktober 2021 um 07:37

Servus Stephan,

von einem Update *in dieser Richtung* ist mir nichts bekannt. Da diese Problematik bislang auch noch nicht hier im Forum behandelt wurde und ich selber ein Fahrzeug der frühen Serie aus 2018 fuhr (zumindest hier problemlos), gehe ich eher von einem technischen Defekt aus. Hast du denn noch Garantie, sprich eine Garantieverlängerung abgeschlossen?

Nichtsdestotrotz würde ich die Problematik in jedem Fall mal beim Freundlichen schildern, damit der hierzu im System stöbern kann und - falls keine TPI hierzu existiert - eine Anfrage beim TSC stellt.

$\overline{}$		••	$\overline{}$	
(-)	rı		ıc	Δ

Robert

### Beitrag von "bayersepper" vom 26. September 2023 um 07:13

Guten Morgen,

Ich hatte gestern Nachmittag das Problem dass das Innovision Cockpit beim wegfahren plötzlich ausging-schwarzer

Bildschirm. Musste so 2 Stunden nach Hause fahren. Habe dann Zuhause das Auto im Schatten geparkt und nach weiteren 2 Stunden war alles wieder normal.

Vorausgegangen war das es im Freien Stand bei ca.22 Grad.

Hat jemann so einen Fall auch schon mal gehabt.

Der Touareg III ist ca. 6Monate alt.

## Beitrag von "coala" vom 26. September 2023 um 09:58

#### Zitat von bayersepper

Guten Morgen,

Ich hatte gestern Nachmittag das Problem dass das Innovision Cockpit beim wegfahren plötzlich ausging [...]

Servus,

bei solchen Störungen kann ein Neustart helfen, bzw. dieser Versuch nicht schaden. Das funktioniert beim Discover Pro über einen langen Tastendruck auf das Lautstärke-Einstellrädchen (ca. 10 Sekunden), bis das System neu bootet.

Hingegen ist bei Problemen mit den Assistenzsystemen oft ein vollständiger Zündungswechsel hilfreich: Fahrzeug an sicherer Stelle abstellen, Zündung aus, raus aus dem Auto, Fahrzeug verriegeln, kurz warten und dann weiterfahren.

_	•	•	
G	rı	ıIC	$\sim$
۱٦	ıı	117	-

Robert

### Beitrag von "Kiboart" vom 26. September 2023 um 16:49

#### Zitat von bayersepper

Buen día,

Ayer por la tarde tuve el problema de que el Innovision Cockpit de repente se quedó negro cuando me alejaba.

Pantalla. Tuve que conducir 2 horas hasta casa. Luego estacioné el auto a la sombra en casa y después de otras 2 horas todo volvió a la normalidad.

Se suponía que afuera hacía unos 22 grados.

¿Alguien ha tenido alguna vez un caso como este?

El Touareg III tiene aproximadamente 6 meses.

Alles anzeigen

Ich hatte vor genau 2 Tagen das gleiche Problem. Das ist noch nie passiert. Es wurde durch einen Neustart des Geräts gelöst, wie Robert es beschreibt.

### Beitrag von "bayersepper" vom 22. Oktober 2023 um 19:28

Guten Abend,

Seit dem Vorfall vom 25.09 ist es nicht wieder passiert. Zwischendurch hatte ich den Eindruck es könnte eine Störung des AA Wireless Adapter sein dieser hat ca. 10Tage später den Geist aufgegeben. Beweisen kann ich es nicht.

Kommenden Mittwoch habe ich endlich einen Diagnosetermin bei meinen AH.

Gruß

Bayersepper

# Beitrag von "bayersepper" vom 25. Oktober 2023 um 16:15

Guten Tag,

Ich habe eben mein Touareg vom AH abgeholt. Die Software war aktuell und wurde somit nicht aktualisiert.

Der einzige Fehler der gefunden wurde, die GPS Antenne war nicht "sauber codiert" dies wurde richtig gestellt.

Ich hoffe das sich dieser Fehler nicht wiederholt.

Gruß

Bayersepper

### Beitrag von "coala" vom 25. Oktober 2023 um 17:45

Servus,

wegen eines einmaligen Vorfalls würde ich mir jetzt da nicht zu viele Gedanken machen. Das kann mal vorkommen, schließlich läuft da im Hintergrund auch ein gewisses Betriebssystem, auch wenn du das an der Bedienoberfläche nicht erkennen kannst .

Sollte das regelmäßig passieren, dann ist natürlich was faul. Aber jetzt erst mal abwarten.

Grüße

Robert

### Beitrag von "Toni\_242" vom 25. Oktober 2023 um 21:51

#### Zitat von bayersepper

Guten Tag,

Ich habe eben mein Touareg vom AH abgeholt. Die Software war aktuell und wurde somit nicht aktualisiert.

Der einzige Fehler der gefunden wurde, die GPS Antenne war nicht "sauber codiert" dies wurde richtig gestellt.

Ich hoffe das sich dieser Fehler nicht wiederholt.

Gruß

Bayersepper

Alles anzeigen

Was hast du Aktuell für eine Software Stand ?? 28xx?

# Beitrag von "bayersepper" vom 26. Oktober 2023 um 06:59

mein Software Stand: 2876