# Bremse lässt sich ganz durchtreten

## Beitrag von "LoboSueco" vom 18. November 2021 um 18:45

Nach einer langen Fahrt (ca. 450 km mit Pausen) ließ sich das Bremspedal ganz durchtreten bevor eine Bremswirkung eintrat. Sofort angehalten und Bremsflüssigkeitsstand gepüft, war in Ordnung. Motor wieder gestartet und ein paar Mal "gepumpt", bis der Bremsdruck wieder normal war. Nach der Weiterfahrt trat das Problem bisher nicht wieder auf, mittlerweile ca. 250 km gefahren ohne dieses Problem. Wodurch kann so ein intermittierendes Problem ausgelöst werden? Kann das irgendwie verhindert werden, bzw. was kann man prüfen?

#### Beitrag von "coala" vom 18. November 2021 um 19:07

Servus,

wann wurde denn die Bremsflüssigkeit zuletzt gewechselt? Wurden kürzlich irgendwelche Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt?

Grüße

Robert

#### Beitrag von "LoboSueco" vom 18. November 2021 um 21:41

Die Räder wurden neulich gewechselt, wie immer zweimal im Jahr seit 2015. Andere Arbeiten am Motor ebenfalls vor ca. 1500 km, aber nichts in der Nähe der Bremse. Neue Batterie vor Kurzem. Die Bremsflüssigkeit wurde wohl beim Austausch der Bremsscheiben vor ca. 15TKM gewechselt. Ich bin Wenigfahrer, das war vor 3 Jahren... der Touareg ist ein Bj. 2007 mit jetzt echten 96500 km auf dem Tacho...

#### Beitrag von "LoboSueco" vom 18. November 2021 um 22:17

Sollte man die Bremsflüssigkeit in einem bestimmten Zeitraum wechseln, unabhängig von der Fahrstrecke?

## Beitrag von "coala" vom 18. November 2021 um 22:24

Servus,

alle zwei Jahre sollte das gemacht werden. Und zwar unabhängig von der Laufleistung. Da geht es nicht nur um mögliche Dampfblasenbildung bei höherer Beanspruchung, sondern auch um die Vermeidung von Korrosion im gesamten Hydrauliksystem.

Das muss aber jetzt mit deinem Fehlerbild nicht in Zusammenhang stehen, es sei nur einfach erwähnt.

Grüße

Robert

## Beitrag von "SwissT" vom 19. November 2021 um 09:06

Für mich hört sich das schon stark nach Luft im System an. Bei einem Bremsflüssigkeitswechsel werden auch die Bremszangen entlüftet, also unbedingt da mit der Fehlersuche anfangen. Gleichzeitig das System auf Undichtigkeiten prüfen.

LG Manuel

## Beitrag von "LoboSueco" vom 19. November 2021 um 11:44

Danke für die Hinweise, ich werde die Bremsflüssigkeit in der Werkstatt (in Schweden) wechseln lassen. Bisher ist das Problem zum Glück nicht wieder aufgetreten, aber ein ungutes Gefühlt fährt jetzt immer mit...

#### Beitrag von "TouaregDD" vom 8. Januar 2022 um 14:27

Hallo LoboSueco,

das hört sich nicht gut an so eine Erfahrung! Ich fahre diverse Touareg seit 2010 und habe solch eine Erfahrung nie gemacht. Bitte lass deine gesamte Bremsanlage überprüfen!!!

Es ist schwierig aus der Ferne eine Diagnose zu stellen deswegen können wir auch nur diverse Empfehlungen schreiben was überprüft werden kann.

Bitte prüfe alle vier Bremssättel auf Bremsflüssigkeitsverlust insbesondere an den Kolben in den Bremssättel.

Lass auch die Kolben auf "Leichtgängigkeit" überprüfen. Ich hatte schon hier und da einen Festen Bremskolben am Bremssattel.

Könnte auch sein das einer deiner Bremskolben kurzzeitig fest war und somit nicht nachrücken konnte und dann bei stärkerem Bremsen urplötzlich sich etwas lösen könnte. Dann wäre auch klar wieso du nachpumpen musstest bis wieder Bremsdruck aufgebaut war. Dieses könnte auch durch einen festen Bremsbelag verursacht worden sein.

Wie gesagt auch eine theoretische Möglichkeit eben aus der Ferne kann ich keine Diagnose stellen.

Aber BITTE lass deine Bremsanlage komplett prüfen!!!