

Wasserdampf Auspuff 7P5

Beitrag von „midnightlady“ vom 27. Dezember 2021 um 13:47

Hallo Gemeinde,

Schon lange lese ich mit und konnte so meine kleine Probleme beheben.

Nun aber habe ich ein Problem das ich nicht lösen bzw. definieren kann.

Ich fahre einen Touareg 30,0 V6 mit 245 PS.

Im letzten Jahr hat mein Fahrzeug neue Steuerketten erhalten und das bekannte Motoren und Getriebeupdate erhalten. (was ich eigentlich nicht wollte 😞).

14 Tage später war der Agr-Kühler defekt.

Nun ist mir in der kalten Jahreszeit aufgefallen dass aus dem Auspuff eine große Wolke Wasserdampf austritt.

Dies geschieht nur dann wenn ich das Fahrzeug bei ca.100 KM ausrollen lasse und dann wieder beschleunige.

Die Heckscheibe ist dann komplett mit Wasserdampf belegt und der nachfolgende Verkehr sieht nichts mehr.

Bei kurzem Ausrollen wird deutlich weniger Wasserdampf erzeugt.

Wasserverlust habe ich keinen.

Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?

Grüße aus der Pfalz

Beitrag von „Twingoli“ vom 27. Dezember 2021 um 20:44

Servus,

Schau doch hier mal rein:

Thema

Weißer Rauch/Dampf bei hoher Drehzahl - Kickdown

Guten Morgen zusammen,

heute Morgen (-1°C) habe ich folgendes Phänomen bei meinem Dicken beobachtet ...

Nach rund 20 km Fahrt (unaufgeregtes Cruisen, war ja noch früh 😊) über Landstraße, musste ich mich beim Einbiegen auf eine Bundesstraße etwas beeilen 😊 und habe den Dicken etwas gescheucht (Kickdown). Ab ca. 3.500 U/Min. konnte ich im Rückspiegel einen heftigen Ausstoß von weißem Rauch/Dampf aus beiden Endtöpfen erkennen - sogar die Heckscheibe war kurzzeitig vollständig beschlagen.

Ich konnte...

summer-soul

5. Februar 2020 um 09:04

VG Christian

Beitrag von „midnightlady“ vom 28. Dezember 2021 um 10:19

Oh, super,

Danke für die Info.

Wieder eine Sorge weniger.

Grüße