

# Beleuchtung Farbdisplay

**Beitrag von „Kristian788“ vom 27. März 2022 um 19:05**

Hallo liebe Gemeinde und danke für die schnelle Aufnahme.

Zu meinem Problem..

Bei meinem 2005er R5 war bei Kauf das Farbdisplay defekt. Bzw ,die Beleuchtung.

Ich habe heute das kombi zerlegt und ein neues Display verbaut. Natürlich besteht beim neuen Display das selbe Problem. Beleuchtung tot...im Sonnenlicht ist etwas zu erkennen. Fehlercode nach wie vor 00469 datenbus Infotainment im eindraht

011 Unterbrechung.

Wo kann ich weiter ansetzen?? Beste Grüße Kris!!