

Display in Kombiinstrument defekt, Austausch möglich?

Beitrag von „bugili6“ vom 12. Juni 2022 um 18:20

Hallo Touareg Freunde

Seit 2 Monaten habe ich ein Problem mit dem Display im Kombiinstrument. Zuerst gab es einen Pixelverlust und später wurde es komplett schwarz. Ich habe es bereits ausgebaut und es steht drauf: 7L6920 885R.

Bei VW selbst gibt es kein Display als Ersatzteil und im Forum habe ich noch keine Lösung für dieses Problem gefunden. Die Frage ist jetzt, ob das bereits jemand lösen konnte bzw. kann mir jemand diesbezüglich helfen oder hat Erfahrung mit dem Thema? Mir persönlich wäre es viel lieber den Display zu tauschen als das ganze KI. Ich bin dankbar für jeden Tipp/Hilfe. Raum Wien wäre ideal, aber ich bin bereit es auch nach Deutschland zu schicken.

LG.Bugili6

Beitrag von „coala“ vom 12. Juni 2022 um 18:32

Servus,

schau mal [hier in diesem Thema](#). Alternativ zur Reparatur gibt es komplette Kombi-Instrumente aktuell auch schon ab ca. 250 - 300 Euro angeboten.

Grüße

Robert

Beitrag von „Bergheimer“ vom 13. Juni 2022 um 13:36

Moin,

ich kenne es von Audi so, das ein Teil der Wegfahrsperr im
KI verbaut ist, also P&P ist da nicht, selbst mit VCDS. Kann nur
der Freundliche.

Bei VW und im speziellen beim 7L/7P nicht so ?

VG

didi

Beitrag von „bugili6“ vom 6. Juli 2022 um 17:45

[Zitat von coala](#)

Servus,

schau mal [hier in diesem Thema](#). Alternativ zur Reparatur gibt es komplette Kombi-Instrumente aktuell auch schon ab ca. 250 - 300 Euro angeboten.

Grüße

Robert

Es hilft nicht.....Am ende musste ich 500€ zahlen für Reparatur bei ECU.de

Schrecklich

Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. Juli 2022 um 18:29

Beim T1 ist die Wegfahrsperr nicht im Kombiinstrument, von daher kann man es selbst tauschen. Bei meinem T1 war auch das Display defekt, habe es reparieren lassen und in der Zwischenzeit ein anderes eingebaut. Dieses liegt noch bei mir zu Hause rum. Falls du Interesse hast, schau ich mal nach der Teilnr. (schick mir dazu bitte eine PN).