

# Reparaturanleitung Airbag Fehler 01217, Zünder Seitenairbag, oberer Grenzwert überschritten

Beitrag von „coala“ vom 26. Juli 2022 um 19:39

Servus,

in diesem Video wird beschrieben, wie die durch den erhöhten Übergangswiderstand an einer Steckverbindung bedingte Fehlermeldung ursächlich behoben werden kann. Außerdem ist das Video auch als gute Anleitung brauchbar, wie die Batterie unter dem Fahrersitz ausgebaut/ausgetauscht werden kann.

<https://www.youtube.com/watch?v=XUp6ieAcOIE&t=2s>

Den entsprechenden Thread dazu findet ihr [hier](#). Fragen oder Anmerkungen bitte dort posten.

**ACHTUNG:** Diese Anleitung ist als Reparaturhilfe für Fachwerkstätten zu verstehen, Laien sollten von Arbeiten an Airbag-Systemen grundsätzlich aus Sicherheitsgründen Abstand nehmen!

Vielen Dank für das Video an [xk555](#)

Grüße

Robert