

Fehler: 00930 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222), 008, unplausibles Signal

Beitrag von „othu“ vom 8. November 2022 um 11:41

2009er 7l, CASA

Hi, ich habe folgendes Problem:

Fehlerspeicher zeigt:

00930 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)

008, unplausibles Signal

Es funktioniert aber alles... die Tür verriegelt, entriegelt, öffnet.. jemand ne Idee was das heißen kann und wie

ich den Fehler loswerde?

Grüße

Otto

Beitrag von „SwissT“ vom 8. November 2022 um 20:15

Hallo Otto

Indem du das Türschloss ersetzt. Türschlösser sterben erfahrungsgemäss langsam. Der Fehler wird also immer öfter auftreten und das Schloss vermehrt nicht mehr korrekt schliessen oder öffnen.

LG Manuel

Beitrag von „othu“ vom 9. November 2022 um 09:52

Hi Manuel,

danke für deine Rückmeldung!

Ich bin mir nur unsicher was für ein Schloss ich brauche..

- hinten links ist klar

- ohne Keyless-Entry/Go-System ist auch klar

Aber was ist Doppelverriegelung und was "Kindersicherung manuell betätigt"?

Grüße

Otto

Beitrag von „SwissT“ vom 10. November 2022 um 21:50

Doppelverriegelung wird meines Wissens bei VW als Safelock bezeichnet. Die Kindersicherung gab es (im Gegensatz zur manuellen) auch als elektronische Version. Die hat dann die entsprechenden Taster in der Fahrertür. Beides ist Ausstattungsabhängig.

Um sicher zu gehen, dass du das richtige erwischst, solltest du mit deiner FIN bei deinem Freundlichen nachfragen.

LG