

Heckwischer ohne Wischwasser

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 3. Dezember 2022 um 12:16

Moin,

mein Dicker hat da ein Problem, hinten am Heckwischer kommt kein Wischwasser raus, obwohl man die Pumpe deutlich hört.

Bin dann da hinten an der Düse mit einem Draht rein, tat sich aber nichts, der Wischwasserbehälter ist voll.

Habe ich da ne Möglichkeit etwas zu machen VW ?

Wünsche allen ein schönes WE

Beitrag von „coala“ vom 3. Dezember 2022 um 16:34

Servus,

das liegt gerne mal an einem gebrochenen Schlauch im Bereich des Übergangs vom Dach zur Heckklappe. Das Wasser verschwindet dann heimtückisch über das große bequeme Leck, bevor es sich mühsam durch die Spritzdüse zwängen muss. Lässt sich dann recht einfach mit einem Reparatur-Zwischenstück flicken.

Grüße

Robert

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 8. Dezember 2022 um 22:31

Moin Robert,

danke für die Info, werde ich mir gleich morgen mal anschauen.

Gute Nacht

Beitrag von „Housil“ vom 10. Dezember 2022 um 14:18

Ist bei mir heute auch gerade aufgetreten, vorne und hinten. Das Spritzwasser kommt jetzt hinten über der Gasfeder der Heckklappe rausgelaufen. Ist noch Garantie, geht zu VW.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Dezember 2022 um 15:13

Hi, da kann kein Wasser rauskommen. Das Wasser geht durch den Flexschlauch mit durch. Dort ist bestimmt nur etwas hingelaufen.

Gruß Peter

Beitrag von „Housil“ vom 11. Dezember 2022 um 10:09

Ja, deswegen habe ich ja "über" geschrieben. Das Wasser kommt von oben und läuft über die Gasfeder nach unten weg. Das dass dabei Blasen gibt, ist ein netter Zufall von der austretenden Luft.

Lustiger Zufall, dass vorne und hinten gleichzeitig die Schläuche undicht wurden.

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 13. Dezember 2022 um 19:58

Hallo Leute,

sorry ich hab noch nicht schauen können, meiner steht in der Halle - hab im Moment noch soviel zu tun, melde mich aber sofort wenn ich geschaut habe.

Schönen Abend allerseits

Beitrag von „Rascall9999“ vom 28. Januar 2025 um 17:59

Hi@all

Ich habe das gleiche Problem, nur dass bei mir nirgendwo Wasser austritt. Ist die Knickstelle im Bereich des Scharniers die einzige bekannte Stelle oder gibt es eventuell noch an anderer Stelle einen klassischen Schlauchbruch? Ist die Durchführung auf der linken oder rechten Seite?

Andere Frage:

Ich habe Luftfederung und nutze nahezu täglich die Heckabsenkung. Dies dient meinem Hund dazu, in den Kofferraum aus eigener Kraft zu gelangen. Manchmal senkt das Heck aber nicht oder nur zum Teil ab? Ich höre dann das obligatorische Piepen wenn ich den Schalter betätige, aber das Niveau ändert sich nicht mehr. Es hat auch keinen Einfluss in welcher "Grundstellung" der Schalter vorn steht (Sport -Komfort, Höhe etc.)

Im Fehlerspeicher finde ich dazu auch keinen Eintrag.

Darüberhinaus bin ich auf der Suche nach einem VAG erfahrenen Diagnosespezi. Hier geht es um ein paar kuriose (mir nicht zielführende) Fehlereinträge in dem ein oder anderen Steuergerät. Hier wäre erfahrener Input erforderlich. Ein Beispiel: im Fehlerspeicher der Standheizung (aufgerüstet vom Zuheizter) steht zb. Fehlerspeicher Motor abfragen. Im MSG ist aber kein Fehler abgelegt. Ich kann den Fehler löschen, er kommt aber umgehend wieder. Standheizung läuft aber. Eventuell ein Codierproblem??

Ich bin ultrafit in Sachen Mercedes und Stardiagnose, komme mit VCDS soweit klar, habe auch noch den "originalen" Diagnoseapparat, der ist in seiner Funktion für mich aber ein Buch mit sieben Siegeln.

Besten Dank vorab

VG@all

Beitrag von „Linx“ vom 28. Januar 2025 um 18:21

Hallo Marc,

Der Heckwischermotor selbst (bzw. der Anschluss der Hohlwelle darin für das Wischwasser) kann auch undicht werden.

Der Wischwasserschlauch verläuft auf der Beifahrerseite, also durch die rechte Tülle an der Heckklappe. Wenn du nirgendwo (auf der Heckscheibe) das Wischwasser siehst, heißt das, dass du auch nirgends sonst Tropfen o.ä. finden kannst?

Am besten machst du für deine weiteren Probleme jeweils einen separaten Thread auf, oder schaust, ob du über die Suchfunktion einen entsprechenden Thread findest. Hier im Thread geht es nur um Wischwasser, das nicht auf der Heckscheibe ankommt.

Gruß Andreas

Beitrag von „Rascall9999“ vom 29. Januar 2025 um 08:29

Wasser kommt nirgendwo raus. Läuft die Schlauchleitung vom Behälter innen rechts im Bereich des Längsträgers nach hinten? Habe die Sorge, dass mir das Wasser dann unterm Teppich irgendwo steht. Muss ich mir dann später mal freilegen.

Beitrag von „KUKED“ vom 29. Januar 2025 um 13:10

Hallo,

bei meinem P7 Diesel 268PS Baujahr 2017 habe ich auch das Problem "kein Wasser auf der Heckscheibe" die Pumpe läuft, hinten ist der Schlauch am Scheibenwischer dran. Ich hatte mal den Waschbehälter vorne rechts gelöst aber nicht ganz raus. Ich werde wohl nochmal den Test mit Pumpe machen und schauen wo das Wasser evtl. rauskommt und vermutlich den Waschbehälter mit allen Anschlüssen ganz ausbauen müssen. Der VW Händler hatte den mal vor einiger Zeit mal ausgebaut weil eine Undichtigkeit vermutet wurde. Gibt es das Problem öfter?

Im Innenraum ist Gottseidank alles trocken

mfg Bernd

Beitrag von „macko“ vom 29. Januar 2025 um 15:02

Servus,

die Waschdüse hinten hattet ihr schon herunter? Die rostet innen gerne mal dicht zu, so dass nix mehr rauskommt.

Da würde ich als erstes anfangen...

Gruß

Marco

Beitrag von „Coronet“ vom 31. Januar 2025 um 12:24

Bei meinem 7P läuft das Wasser, welches zum Heckfenster fließen soll, oberhalb des Handschuhfachs heraus. Hinten kommt nichts an. Dass es sich um Waschwasser handelt, kann man am Schäumen des Wassers, welches beim Betätigen des Waschhebels auf den Fußraum des Beifahrers tropft, eindeutig erkennen.

Beitrag von „KUKED“ vom 3. Februar 2025 um 16:08

Danke Marco, aber das Phänomen kam von jetzt auf aber d as Phä kam immer viel Wasser. Also mit dem nomen kam kann es eigentlich nicht sein. Ich muss mal checken wo das Wasser rauskommt. Die Pumpe läuft ja von jetzt auf gleich. Vorher kam immer viel Wasser. Also mit dem zu rosten kann es eigentlich nicht sein. Ich muss mal checken wo das Wasser rauskommt. Die Pumpe läuft ja

Beitrag von „KUKED“ vom 3. Februar 2025 um 16:19

Hallo, ich bin's noch mal zum Thema Wasser kommt hinten nicht . Es ist etwas tut peinlich. Er tut's wieder Wasser kommt an. Ich hatte den wasserbehälter wieder aufgefüllt und als ich heute in der Werkstatt war um u.a. zu schauen wo das Wasser ggf raufläuft war alles ok. Ich vermute, dass es eine Art Vorrang Wasserstand gibt, dass wenn wenig Wasser drin ist die vorne für die Scheibe funktionieren und hinten nicht. Also alles in Ordnung

Bernd Keller

Beitrag von „toutitoui“ vom 19. April 2025 um 18:06

Hi, ich hab genau das gleiche Problem. Pumpe funktioniert, vorne kommt Wasser, hinten kommt keins. Ich weiß wo das Wasser landet, nämlich knapp hinter dem rechten Vorderrad. Schlauch ist daher undicht. Nun ist die Frage, wie komm ich an den Schlauch ran? Gibt's irgendwo eine Anleitung? Danke euch schon mal 😊

Beitrag von „Flops“ vom 22. April 2025 um 05:18

Ich hatte das auch mal gehabt. Das lag (bei mir) daran das einer der Könige der Konstutionsabteilung die Wasserzuführung direkt durch die Welle der Scheibenwischermotors konstruiert hat. Damit hat man sich eine Zuleitung eingespart. Der ganze Spaß hatte mir Komplett bei Bosch ca. 280 € gekostet.....

Beitrag von „toutitoui“ vom 24. April 2025 um 12:12

[Flops](#) Danke für den Input, dann habe ich immerhin mal eine Hausnummer, sollte ich doch den Freundlichen anfragen.