

Fahrertür steht ab

Beitrag von „T-Reg Tino“ vom 8. Januar 2023 um 11:01

Hallo Freunde des Guten Geschmacks..... als erstes möchte ich mal vorstellen und für die Aufnahme bedanken. Ich bin 46 aus der Dresdner Ecke und fahre einen 3.0 TDI V6 aus 2006. Nun zu meinem Problem, die Fahrertür steht unten auf der Schlossseite ca einen halben Zentimeter nach außen, hat jemand einen Tipp wie ich das ganze ohne grossen Aufwand richten kann?

Beitrag von „coala“ vom 8. Januar 2023 um 13:35

Servus und willkommen bei den Touareg-Freunden!

Könntest du da mal ein Foto machen und hier einstellen, damit man sich das besser vorstellen kann? Insbesondere auch im Hinblick darauf, wie der Rest der Tür bis vorne hin zum Kotflügel passt.

Grüße

Robert

Beitrag von „T-Reg Tino“ vom 15. Januar 2023 um 08:14

Hier jetzt mal n n paar Bilder zum besseren Verständnis, sonst passen an der Tür alle Spaltmaße usw.

Beitrag von „coala“ vom 15. Januar 2023 um 09:37

Servus,

danke für die Bilder. Soweit sich das anhand der Aufnahmen beurteilen lässt, hängt die Tür in jedem Fall nach unten. Im Bild ..44 ist außerdem zu erkennen, dass die Kontur der Tür nicht zum Gegenstück - mindestens jedoch nicht zur Dichtung - passt. Das könnte auch vom Herunterhängen kommen, ist per Bild aber schwierig zu beurteilen.

Das über die Jahre bedingte "Hängen" der Türen ist, Fremdeinwirkung mal ausgenommen, in der Regel durch Verschleißerscheinungen der Türscharniere bedingt. Korrigiert wird das (korrekt) an den Türscharnieren, nicht über Gewaltanwendung am Türblatt.

Dazu haben wir auch bereits ein passendes Thema, schau bitte mal [hier](#).

Grüße

Robert

Beitrag von „T-Reg Tino“ vom 15. Januar 2023 um 13:59

hallo robert,

Danke für deine Antwort..... der Artikel auf den du verwiesen hast, bringt mich aber leider nicht weiter 🤔 zu hängen scheint die Tür nicht, weil es oben an der B-Säule perfekt passt.

Beitrag von „coala“ vom 15. Januar 2023 um 14:16

Servus,

ich finde ja - wie schon erwähnt - diesen Bereich etwas merkwürdig, daher auch der Hinweis auf "Fremdeinwirkung mal ausgenommen...".

[20230115_075844_b.jpg](#)

Wie erklärt sich das? Oder ist das die Folge des unten abstehenden Türblatts? Btw.: Wie sieht die Passung im Bereich des Schlosses aus?

Grüße

Robert

Beitrag von „T-Reg Tino“ vom 15. Januar 2023 um 15:24

Der Rest passt eben perfekt, es ist nur an eben dieser Stelle

Beitrag von „coala“ vom 15. Januar 2023 um 15:29

Dann würde ich aber mutmaßen, auch aufgrund der gekennzeichneten Auffälligkeit, dass hier mal jemand etwas beim Schließen der Tür eingeklemmt hat, bzw. das Türblatt in diesem Bereich anderweitig mechanisch verformt wurde.

Grüße

Robert